

## Fermeture RD 105 en concertation avec les communes concernées

(Claye-Souilly, Le Pin, Villevaudé, Villeparisis)

### Effondrement de la RD 105 à Le Pin : les investigations se poursuivent

Un effondrement grave, impactant la sécurité des usagers, est survenu sur la RD 105 au niveau de la commune de Le Pin. Cette situation a impliqué la fermeture immédiate de la route, indépendamment de notre volonté, afin de protéger les automobilistes et les piétons.

Suite au dernier affaissement de la chaussée, survenu le 4 novembre 2025, le Département, poursuit ses investigations en lien avec le SMAEP et Véolia, propriétaires d'une canalisation d'eau potable qu'ils ont dû consolider.

La RD 105 restera fermée jusqu'à la fin des analyses et travaux, la sécurité des usagers restant la priorité.



3s

2119

### Info transports en commun

Une déviation est mise en place dans les deux sens par la RN 3, RD 34e et RD 34. Les lignes de bus 3S et 2119 sont déviées, certains arrêts ne sont pas desservis et les temps de parcours sont allongés.






## La sécurité des usagers : la priorité du Département

La RD 105 traverse une zone où le sous-sol contient du gypse, matériau qui se dissout facilement au contact de l'eau et peut créer des effondrements. En mai 2025, un premier effondrement avait déjà entraîné une fermeture prolongée.

Malgré les premières investigations et les réparations effectuées, un nouvel effondrement est survenu sur le même secteur début novembre. La route est donc fermée entre le giratoire de la RD 34 et l'entrée du quartier de Bois Fleuri. Sur place, les équipes ont constaté un affaissement important, un terrain instable et de l'eau stagnante, avec un sol fragilisé sur plus de 20 mètres de profondeur.

Plusieurs canalisations, dont une conduite d'eau potable majeure du SMAEP-TC exploitée par Véolia, présentaient des fuites et ont fait l'objet de réparations urgentes.

D'autres réseaux sont également inspectés pour éviter tout apport d'eau supplémentaire avant la reconstruction de la route. Des études géotechniques, incluant des sondages jusqu'à 50 mètres, sont toujours en cours mais confirment l'absence de galeries d'exploitation de gypse au niveau de l'effondrement.



La RD 105 restera fermée jusqu'à ce qu'une solution durable et sécurisante soit trouvée pour tous les usagers. Le Département vous remercie pour votre compréhension et votre patience pendant ces travaux essentiels.

- Limite de commune
- Route barrée
- Point de fermeture
- Déviation dans les 2 sens de circulation par les RD 34, RD 34e, RN 3, RD 603, RD 84c et D 105

0 250 500 750 1000 m

Cartographie : Département de Seine-et-Marne - DR - SONIC - mai 2025  
Sources : Département de Seine-et-Marne - SIG - DR  
©IAU-idf / ©IGN - ©BDORTHO®2021 / IGN ©BDTOPO®